콘텐츠 테이블

버전 1.1.2 (V1.1.2_210903) 1
  날짜 1
  신규 기능 및 개선 1
  버그 수정 1

버전 1.1.2 (V1.1.2_210903)

날짜

2021-10-01

신규 기능 및 개선

1. 인텔리전트 슬레이브 지원

- 인텔리전트 슬레이브: 슈프리마 장치와 타사 컨트롤러를 연결하였을 때 슈프리마 장치에서 직접 1:1 또는 1:N 매칭을 수행하고 인증 결과를 OSDP 카드 데이터로 타사 컨트롤러에 전송할 수 있는 기능

버그 수정

1. 재실 인원 제한 구역 추가 시 장치가 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

2. 재실 인원 제한 구역에 설정한 장치의 LAN 연결을 제거한 상태에서 항시 통과 인원에 포함된 사용자가 입실 장치에서 인증을 시도할 경우 장치가 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

3. DHCP를 사용할 때 비정상적인 IP가 출력되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

4. 슬레이브로 연결된 OM-120의 특정 포트를 출입문 릴레이로 설정한 뒤 장치를 재부팅하면 릴레이가 비정상적으로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

5. 위조 지문 검출 기능을 설정한 상태에서 장치를 재부팅할 경우 이후 위조 지문 입력 시 검출되지 않는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

6. 슬레이브 장치의 인증 모드를 카드+지문으로 설정했을 때 비정상적으로 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

7. PIN 인증이 정상적으로 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

8. 조명 밝기 조절 기능 영문 명칭 변경 및 기능 개선 (발생 버전: v1.1.1)

- 기능 이름 변경: ‘LED Brightness’에서 ‘Light Brightness’로 변경
- 조명 밝기에 지원하지 않는 값이 설정될 경우 보통(Normal)으로 동작하도록 수정

9. 지문, 지문/PIN이 포함된 인증 모드를 설정한 뒤 확장 개인 인증 모드를 지원하지 않는 슬레이브 장치에서 지문 및 PIN이 등록되지 않은 사용자로 인증을 시도할 경우 비정상적인 오류 메시지가 표시되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

10. 10시간 이상 얼굴 인증 모드를 사용하지 않다가 활성화할 경우 얼굴 인증이 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

11. 서버 매칭을 사용할 때 사용자 권한이 '권한 없음'인 사용자로 본인의 이벤트 로그를 조회할 경우 로딩 과정에서 장치가 비정상적으로 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

- 장치에 다수의 이벤트 로그가 저장되어 있고, 오랜 기간 동안 서버에 업로드 되지 않은 경우 서버로 이벤트 로그를 업로드하는 동작과 해당 사용자의 이벤트 로그를 출력하는 동작이 충돌하여 발생함.

12. 얼굴 인증과 무관한 동작 중 백그라운드에서 얼굴 영상 캡처 및 인증 동작이 활성화되는 문제 (발생 버전: v1.1.1 이하)

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fsf2_revision_note_112

Last update: **2021/10/14 14:09**