

콘텐츠 테이블

- 1.7.0 버전 (V1.7.0_220921) 1
 - 날짜 1
 - 신규 기능 및 개선 1
 - 버그 수정 1

1.7.0 버전 (V1.7.0_220921)

날짜

2022-09-21

신규 BLE 칩이 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.7.0으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.
기존 BLE 칩이 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.
장치의 신규 BLE 칩 적용 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하십시오.

신규 기능 및 개선

1. 신규 BLE 칩 지원

- 장치의 BLE 칩이 변경됨에 따라 펌웨어가 기존 장치 및 신규 장치의 BLE 칩과 모두 호환하도록 지원

2. 스마트 카드 바이트 순서 설정 개선

- BioStar 2에서 발급한 AoC(엑세스 온 카드)의 ID가 영숫자인 경우 Wiegand 또는 OSDP를 통해 유효한 값으로 출력되도록 개선

버그 수정

1. 간헐적으로 모바일 카드가 인증되지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.0)

- BLE Micom 펌웨어 및 BLE Recovery RFCore 개선

2. FaceStation F2와 Xpass D2 장치를 마스터-슬레이브로 연결했을 때 Xpass D2 장치에서 모바일카드로 인증이 불가능한 문제 (발생 버전: v1.4.0)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xpd2_rev2_revision_note_170&rev=1671433027

Last update: **2022/12/19 15:57**

