

콘텐츠 테이블

버전 1.6.2 (V1.6.2_201202)	1
날짜	1
버그 수정	1

버전 1.6.2 (V1.6.2_201202)

날짜

2020-12-02

버그 수정

1. 펌웨어를 버전 1.6.x로 업그레이드한 장치를 마스터-슬레이브로 연결한 뒤 슬레이브 장치를 재부팅하면 마스터 장치와 재연결이 안 되는 문제(BEW2-OAP, BEW2-OHP, BEW2-ODP)
2. FeliCa 카드 인증 시 간헐적으로 지연이 발생하는 문제(BEW2-OAPB, BEW2-OHPB, BEW2-ODPB)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bew2_revision_note_162

Last update: **2021/05/31 08:16**