

콘텐츠 테이블

1.0.14 버전 (V1.0.14_160111)	1
날짜	1
버그 수정	1

1.0.14 버전 (V1.0.14_160111)

날짜

2016-01-19

버그 수정

1. BioStation 2 또는 BioStation A2에 슬레이브 장치로 연결하여 FW 업그레이드를 수행한 경우 OSDP ID가 0으로 변경되고 통신이 불가능한 문제

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:dm20_revision_note_1014

Last update: **2021/05/14 10:53**