콘텐츠 테이블

버전 1.4.1 (V1.4.1_210511) 1

  날짜 1

  버그 수정 1

버전 1.4.1 (V1.4.1_210511)

날짜

2021-06-01

버그 수정

1. 타사 컨트롤러와 OSDP 통신 중인 상태에서 카드 데이터가 잘못된 BitCount로 출력되는 문제 (발생 버전 v 1.0.0)

2. 타사 컨트롤러와 OSDP 통신 중인 상태에서 장치가 Transparent 모드를 지원하지 않음에도 슬레이브 연결 시 OSDP_PDCAP으로 지원한다고 응답하는 문제 (발생 버전 v 1.0.0)

3. 네트워크 초기화 전에는 기본 키로 타사 컨트롤러와 OSDP 통신이 불가능한 문제 (펌웨어 버전1.4.0 출시 이후에 양산된 장치에만 해당) (발생 버전 v 1.4.0)

4. 장치를 타사 컨트롤러와 OSDP 로 연결했을 때 키 설정을 변경한 뒤에도 기본 키로 보안 통신이 가능한 문제 (발생 버전 v 1.3.0)

5. 슬레이브 장치의 설정을 초기화한 뒤 타사 컨트롤러와 연결이 불가능한 문제 (발생 버전: v1.0.0)

6. 암호화를 지원하지 않는 1.3.1 이하 버전 펌웨어로 다운그레이드할 경우 기본 키로 보안 통신이 불가능한 문제 (발생 버전: v1.4.0)

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:ber2_revision_note_141

Last update: **2021/06/01 13:16**