콘텐츠 테이블

버전 1.4.1 (V1.4.1_190911) 1
  날짜 1
  버그 수정 1

버전 1.4.1 (V1.4.1_190911)

날짜

2019-09-18

버그 수정

1. Wiegand 출력 장치로 설정한 장치에서 카드를 스캔하여 등록한 뒤 기존 사용자가 카드 외의 크리덴셜로 인증할 경우 Wiegand 출력이 비정상적으로 동작하는 문제

2. 장치를 아래와 같이 설정한 상태에서 지문을 인증할 경우 장치가 재시작되는 문제

- 바이트 순서: LSB
- Wiegand 출력: 사용자 ID

3. 1.4.0 버전의 펌웨어를 사용할 때 아래와 같은 특정 펌웨어 버전의 I/O 장치와의 연결이 끊기는 문제

- DM-20 펌웨어 V1.1.2
- OM-120 펌웨어 V1.0.0
- Secure I/O 2 펌웨어 V1.2.1

4. 슬레이브 장치의 펌웨어를 업그레이드하면 마스터 장치가 간헐적으로 재시작되는 문제

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bew2_revision_note_141

Last update: **2021/05/31 08:28**