# 콘텐츠 테이블

버전 1.2.0 (V1.2.0_190806) ........ 1
  날짜 ........ 1
  신규 기능 및 개선 ........ 1
  주요 버그 수정 ........ 1
  버그 수정 ........ 2

# 버전 1.2.0 (**V1.2.0_190806)**

## 날짜

2019-08-09

## 신규 기능 및 개선

1. OSDP 표준화

- 타사 컨트롤러와 연결할 때 OSDP V2.1.7 프로토콜을 준수하도록 개선

2. 추가 가능한 관리자 수 확대

3. 사용자별 APB 해제 지원
4. 카드 형식별 선택 옵션 지원
5. 최대 층 등급 수 2,048개로 확대
6. 장치 일괄 편집을 이용해 관리자를 추가할 때 새로운 설정이 적용되는 방식 변경

- 기존: 기존 설정에 새로 설정한 내용을 덮어쓰는 방식
- 변경: 기존 설정에 새로 설정한 내용을 추가하는 방식

7. 중복 지문 검사 지원

8. Wiegand 인증 결과값 출력 옵션을 선택할 수 있도록 지원

- 사용자 ID 및 카드 ID

9. 출입문에서 안티 테일게이팅(따라 들어가기 방지) 지원

10. OSDP 통신 시 데이터 전송에 실패하면 다시 전송하도록 개선

11. 신규 장치에 대한 슬레이브 연결 지원

- XPass 2(XP2-MDPB, XP2-GDPB, XP2-GKDPB)

## 주요 버그 수정

1. 연결이 끊긴 슬레이브 장치를 다시 연결하면 마스터 장치가 비정상적으로 종료되는 문제
2. 연결되어 있던 31대의 슬레이브 장치의 연결을 해제한 뒤 마스터 장치의 RS-485 모드를 변경할 경우 마스터 장치가 비정상적으로 종료되는 문제
3. AoC로 인증한 경우 작업 코드 메뉴에 진입할 수 없는 문제

## 버그 수정

1. CSN, Wiegand 카드 옵션을 사용 안 함으로 설정해도 EM, HID Prox 카드를 인식하는 문제(BLN2-OAB, BLN2-PAB)

2. 인증 시간 초과보다 메뉴 시간 초과의 시간 설정값이 짧은 경우, 인증 이후 근태관리 팝업 메시지가 출력될 때 성공/실패에 대한 팝업이 발생하지 않는 문제

3. 지문 또는 키 입력에 대한 장치의 반응이 느린 문제

4. SDK를 이용해 필터링된 로그를 가져올 때 시작 시간이 UTC 기준으로 적용되지 않는 문제

5. 슬레이브 장치를 재부팅한 뒤 슬레이브 장치로 출입문을 구성한 경우 비정상적으로 장시간 열림이 발생하는 문제

6. 오인증 개선 알고리즘 적용
7. 전체 관리자 권한이 없는 사용자가 장치의 모든 메뉴에 접근할 수 있는 문제
8. 엘리베이터 연결이 끊긴 상태에서 발생한 인증에 대해 재연결한 뒤 릴레이가 동작하는 문제
9. 인증 모드를 사용할 때 슬레이브 장치의 다음 크리덴셜 요청 화면에 사용자 ID만 표시되는 문제
10. One Device Mode에서 스마트 카드 또는 지문 인증 시 출입 거부되며 사용자 ID가 비정상적으로 출력되는 문제

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
**https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bln2_revision_note_120**

Last update: **2021/05/28 09:15**