콘텐츠 테이블

버전 1.5.0 (V1.5.0_220621) 1
  날짜 1
  신규 기능 및 개선 1
  버그 수정 2

버전 1.5.0 (**V1.5.0_220621)**

날짜

2022-06-21

> 신규 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.5.0 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.
> 기존 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
> 장치의 신규 BLE 칩 및 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. BLE (Bluetooth Low Energy)를 지원하지 않는 신규 모델 추가

- BLN2-OA, BLN2-OD

2. 스마트 카드 바이트 순서 설정 지원

- Wiegand 또는 OSDP로 출력되는 데이터 값에 대해 바이트 순서를 설정할 수 있도록 지원

3. 신규 BLE 칩 지원 (BLN2-OAB, BLN2-ODB, BLN2-PAB)

- 장치의 BLE 칩이 변경됨에 따라 펌웨어가 기존 장치 및 신규 장치의 BLE 칩과 모두 호환하도록 지원

4. 듀얼 SE 프로세서 지원
5. 출입문 개방 사유 관련 로그 분리

- 퇴실 버튼에 의한 출입문 개방 요청
- 관리자에 의한 출입문 개방 요청

6. 퇴실 버튼 입력에 대한 릴레이 비활성 옵션 추가

- 퇴실 버튼 입력 시 출입문 열림 요청 로그는 발생하지만 릴레이는 동작하지 않도록 설정할 수 있는 옵션 지원

7. 지문 LFD(위조 지문 검사) 지원

버그 수정

1. 모바일 카드 인증이 갑자기 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.3.2)
2. 펌웨어 버전에 따라 동일한 입력에 대한 글로벌 APB 동작이 다른 문제 (발생 버전: v1.4.0)
3. 타사 컨트롤러 Software House iSTAR Edge G2 와 OSDP로 연결되지 않는 문제 (발생 버전 v1.4.1)
4. BioStar 2의 장치 상세 페이지에서 인텔리전트 슬레이브 관련 설정을 변경할 경우 설정이 적용되지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.2)
5. 펌웨어를 v1.2.0 이하에서 v1.3.0 이상으로 업그레이드할 경우 마이그레이션 관련 오동작이 발생하는 문제 (발생 버전: v1.3.0)

- 마이그레이션이 완료되지 않고 장치가 메인 화면으로 부팅되며, 일부 키가 동작하지 않거나 비정상적인 화면이 표시되는 문제

6. 장치를 타사 컨트롤 패널과 OSDP로 연결했을 때 입력 포트 접지 상태에서 Input Status Request 커맨드에 대해 'Inactive'로 잘못 응답하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
7. 장치를 타사 컨트롤 패널과 OSDP로 연결했을 때 Output Status Report Request 커맨드에 대해 릴레이는 동작하나 Output Status Report에 대한 응답을 하지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
8. 장치를 타사 컨트롤 패널과 OSDP로 연결했을 때 Output Control 커맨드로 릴레이를 켜짐으로 동작시킨 뒤 Output Status Report Request 커맨드를 전송하면 'Inactive'로 잘못 응답하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
9. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bln2_revision_note_150

Last update: **2024/08/16 11:04**