목차

2.6.3 버전 (V2.6.3.16) 1
날짜 1
수정 기능 1

2.6.3 버전 (V2.6.3.16)

날짜

2019-11-04

수정 기능

1. 장치 연결 시, 다음의 장치들이 연결에 실패할 수 있는 문제 수정.

- BioEntry Plus 2.0
- BioEntry W 2.0
- BioLiteNet 2.0
- Xpass 2.0
- Xpass Slim 2.0

2. 장치 검색을 하고 연결하는 형태가 아닌,
IP, port로 장치를 직접 연결한 후 BS2_GetDeviceInfo를 호출하면 반환값 dualIDSupported, useAlphanumericID의 값이 0이 되는 문제 수정.

- 함수 BS2_SearchDevices 참조
- 함수 BS2_ConnectDevice 참조
- 함수 BS2_ConnectDeviceViaIP 참조
- 함수 BS2_GetDeviceInfo 참조
- 구조체 BS2SimpleDeviceInfo 참조

3. 다음의 장치들이 Factory reset을 시도하게되는 경우, timeout 오류(BS_SDK_ERROR_TIMEOUT)가 발생할 수 있는 문제 수정.

- BioEntry Plus 2.0
- BioEntry W 2.0
- BioLiteNet 2.0
- Xpass 2.0
- Xpass Slim 2.0
- 함수 BS2_FactoryReset 참조

4. 장치와의 연결이 끊어지고 SDK 내에서는 아직 연결이 닫히지 않은 상태에서 패킷을 교환하게되는 경우 무한루프에 빠지게되는 문제를 정상적으로 연결이 종료되도록 수정.

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_26316

Last update: **2020/02/12 14:29**