콘텐츠 테이블

버전 1.4.1 (V1.4.1_210412) 1
날짜 1
신규 기능 및 개선 1
버그 수정 1

버전 1.4.1 (V1.4.1_210412)

날짜

2021-04-27

신규 기능 및 개선

1. Open SSL 1.1.1i 버전 적용

2. 인텔리전트 슬레이브 지원

- 인텔리전트 슬레이브: 슈프리마 장치와 타사 컨트롤러를 연결하였을 때 슈프리마 장치에서 직접 1:1 또는 1:N 매칭을 수행하고 인증 결과를 OSDP 카드 데이터로 타사 컨트롤러에 전송할 수 있는 기능

3. 모바일 출입카드와 일반 RFID 카드의 이벤트 로그 분리

버그 수정

1. BioStar 2 Device SDK에서 BS2_ResetConfigExceptNetInfo 함수를 호출하면 시간 초과가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

2. 장치를 타사 시스템과 OSDP로 연결했을 때 카드 데이터가 잘못된 BitCount로 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

3. 고정 IP를 사용하는 장치에 DNS 서버 주소가 설정되어 있을 때 장치를 재부팅하면 서버와의 통신에 오류가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

4. 타사 컨트롤러와 OSDP 통신 중인 상태에서 장치가 Transparent 모드를 지원하지 않음에도 슬레이브 연결 시 OSDP_PDCAP으로 지원한다고 응답하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

5. 31대의 슬레이브 장치가 연결된 상태에서 해당 장치들의 연결이 끊기면 마스터 장치가 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

6. 펌웨어 버전 1.4.0 이상에서 버전 1.2.1로 다운그레이드 시 지문 인식이 안 되는 문제 (발생 버전: v1.4.0)
7. 네트워크 초기화 전에는 기본 키로 타사 컨트롤러와 OSDP 통신이 불가능한 문제 (펌웨어 버전1.4.0 출시 이후에 양산된 장치에만 해당) (발생 버전 v 1.4.0)
8. 장치를 타사 컨트롤러와 OSDP 로 연결했을 때 키 설정을 변경한 뒤에도 기본 키로 보안 통신이 가능한 문제 (발생 버전: v1.3.0)
9. 슬레이브 장치의 설정을 초기화한 뒤 타사 컨트롤러와 연결이 불가능한 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bep2_revision_note_141&rev=1622505670

Last update: **2021/06/01 09:01**