콘텐츠 테이블

버전 1.4.3 (V1.4.3_211213) 1
날짜 1
버그 수정 1

버전 1.4.3 (V1.4.3_211213)

날짜

2022-01-25

버그 수정

1. 장치가 인텔리전트 슬레이브로 연결된 상태에서 카드 ID입력 시 카드 ID가 OSDP를 통해 항상 MSB로 출력되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
2. 사용자 ID 종류가 영숫자로 설정되어 있을 때 블랙리스트 카드로 설정한 AoC로 인증할 경우 이벤트 로그에 사용자 ID가 비정상적으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 간헐적으로 iCLASS Seos 카드 인식에 실패하고, 장치를 재시작해야 해당 카드를 인식하는 문제 (BEP2-OA) (발생 버전: v1.0.0)
4. 장치가 인텔리전트 슬레이브로 연결된 상태에서 사용자에게 등록된 첫 번째 카드가 26-bit를 제외한 다른 형식의 Wiegand 카드일 때 해당 사용자의 지문으로 인증하면 CSN 값이 OSDP를 통해 출력되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
5. 펌웨어를 1.4.2 버전으로 업그레이드한 뒤 지문 센서가 비활성화되고, 장치를 재시작해야 다시 활성화되는 문제 (발생 버전: v1.4.2)

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bep2_revision_note_143&rev=1643187662

Last update: **2022/01/26 18:01**