콘텐츠 테이블

버전 1.1.3 (V1.1.3_220225) 1
  날짜 1
  버그 수정 1

버전 1.1.3 (**V1.1.3_220225**)

날짜

2022-03-08

버그 수정

1. 장치 화면의 QR/바코드 스캔 안내 메시지가 QR/바코드 스캔 대기 시간 설정과 다르게 동작하는 문제 (XS2-QAPB, XS2-QDPB) (발생 버전: v1.0.0)

2. 지문을 이용해 인증에 성공한 경우 장치 메뉴에서 설정한 릴레이가 동작하지 않는 문제 (XS2-OAPB, XS2-ODPB) (발생 버전: v1.1.0)

3. 장치에 이중 인증을 설정했을 때 두 번째 인증에서 위조 지문을 사용하면 인증 실패 후 상황에 맞지 않는 화면이 출력되는 문제 (XS2-OAPB, XS2-ODPB) (발생 버전: v1.1.0)

4. 장치가 강한 빛에 노출된 환경에서 이미지 로그가 비정상적으로 촬영되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xs2_revision_note_113

Last update: **2022/03/16 09:00**