콘텐츠 테이블

- 버전 1.1.1 (V1.1.1_230621) 1
  - 날짜 1
  - 버그 수정 1

버전 1.1.1 (V1.1.1_230621)

날짜

2023-06-28

버그 수정

1. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

2. iOS에서 BLE 모바일 카드로 인증하면 인증되지 않고 간헐적으로 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

3. FaceStation F2 1.x.x 버전에서 BioStar 2에 등록한 사용자를 BioStation 3에 전송했을 때 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.1.0)

4. 관리자 메뉴에 진입할 때 ID와 비밀번호를 입력하는 화면에서 인증 시간이 짧게 처리되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

5. 얼굴 인증 모드가 꺼져있고 QR 비활성화인 상태에서 카드로 인증했을 때 인증 결과 출력 후 카메라 미리보기 화면이 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

6. **작업 조건 및 동작**에 설정된 이벤트가 발생하여 장치가 잠긴 상태에서도 LED 상태 표시등의 동작이 유지되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_111

Last update: **2023/07/03 10:43**