

콘텐츠 테이블

펌웨어 버전 1.0.2 (빌드 번호 1.0.2_250714)	1
릴리즈	1
버그 수정	1

펌웨어 버전 1.0.2 (빌드 번호 1.0.2_250714)

릴리즈

2025-07-15

버그 수정

1. BioStar 2에서 **장치와 보안 통신** 옵션을 활성화하여 인증서를 장치에 전송한 이후 서버와 연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:cs20_revision_note_102

Last update: **2025/07/17 08:33**