

콘텐츠 테이블

버전 1.5.0 (V1.5.0_210628)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
주요 버그 수정	1
버그 수정	1

버전 1.5.0 (V1.5.0_210628)

날짜

2021-07-08

신규 기능 및 개선

1. 재실 인원 제한 구역 지원
2. 슬레이브 장치에 화면 보호기 사용 여부 선택 옵션 지원
3. 기본 해시 키를 설정해도 보안 탬퍼를 수동으로 켜거나 끌 수 있도록 개선
4. 모바일 출입카드와 일반 RFID 카드의 이벤트 로그 분리
5. 열화상 카메라와 Wiegand 형식 통과를 모두 설정한 경우 열화상 카메라에 대한 동작이 우선하도록 개선

주요 버그 수정

1. 열화상 카메라를 설정한 슬레이브 장치에서 인증할 경우 잘못된 온도가 표시되는 문제 (발생 버전: v1.4.0, v1.4.1, v1.4.2)

버그 수정

1. 장치를 타사 컨트롤러와 OSDP 로 연결했을 때 컨트롤러의 Secure Communication 모드를 활성화하면 RS-485 통신이 정상적으로 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
2. 슬레이브로 연결한 Secure I/O 2의 입력 포트에 출입문 센서를 설정하였을 때 다량의 'Door closed' 로그가 비정상적으로 발생하는 문제
3. IR LED 값에 오류가 있을 경우 초기화되도록 방어 코드 추가 (발생 버전: v1.3.0 이하)
4. 이중 인증이 설정된 슬레이브 장치에서 두 번째 사용자 인증 성공 시 화면이 비정상적으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
5. 열화상 카메라의 온도 확인 모드를 '온도 확인 후 인증'으로 설정했을 때 온도 측정 실패 시 비정상적인 이벤트 로그가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.4.0, v1.4.1, v1.4.2)
6. 열화상 카메라의 온도 확인 모드를 '온도만 확인'으로 설정했을 때 온도 측정 시 비정상적인 이벤트 로그가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.4.0, v1.4.1, v1.4.2)
7. 근태 코드 설정을 변경하였을 때 변경된 설정이 로그에는 반영되나, 화면에는 정상적으로 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
8. 엘리베이터에 스케줄 개방 구역을 설정한 뒤 마스터 장치를 재부팅할 경우 릴레이가 Off(Lock)로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
9. 슈프리마 열화상 카메라를 사용할 때 작업 조건 및 동작에서 설정한 입력 신호에 대한 동작 내용과 다른 동작이 발생하는 문제 (발생 버전: v1.4.0, v1.4.1, v1.4.2)
10. 열화상 카메라를 '사용'에서 '사용 안 함'으로 변경해도 열화상 카메라 화면이 유지되는 문제 (발생

버전: v1.4.0, v1.4.1, v1.4.2)

11. '장치→서버'로 통신 연결을 설정할 때 장치가 비정상적으로 종료되는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
12. USB 내보내기 시 데이터베이스의 전체 파일이 삭제되는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
13. 슬레이브로 연결된 장치가 비정상적으로 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
14. Secure I/O 2를 연결했을 때 RS-485 연결 끊김 로그가 지속적으로 발생하는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
15. 장치 관리자를 1,000명 등록한 상태에서 초기화를 진행해도 10명의 장치 관리자가 삭제되지 않고 유지되는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
16. 모바일 출입카드 애플리케이션을 이용한 장치 등록이 다이나믹 사이트에서는 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
17. 장치를 DM-20과 연결하여 사용할 때 DM-20에 연결된 Wiegand 리더를 Lock 설정한 뒤 장치를 재부팅하면 Wiegand 리더가 Unlock으로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
18. AoC에 발급한 사용자 정보 중 지문을 신규로 등록하였을 때 기존 AoC에 발급한 지문으로 인증에 성공하는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)
19. 수동 잠금/수동 개방을 설정하였을 때 마스터 장치를 재부팅하면 출입문 릴레이 상태가 정상적으로 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.2 이하)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fs2_revision_note_150&rev=1626051972

Last update: **2021/07/12 10:06**