

# 콘텐츠 테이블

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 버전 1.3.1 (V1.3.1_220607) | 1 |
| 날짜                       | 1 |
| 신규 기능 및 개선               | 1 |
| 버그 수정                    | 1 |

## 버전 1.3.1 (V1.3.1\_220607)

### 날짜

2022-06-13

신규 BLE 칩이 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.3.1 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.

기존 BLE 칩이 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.

장치의 신규 BLE 칩 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하십시오.

### 신규 기능 및 개선

#### 1. 스마트 카드 바이트 순서 설정 지원

- Wiegand 또는 OSDP로 출력되는 데이터 값에 대해 바이트 순서를 설정할 수 있도록 지원

#### 2. 신규 BLE(Bluetooth Low Energy) 칩 지원

- 장치의 BLE 칩이 변경됨에 따라 펌웨어가 기존 장치 및 신규 장치의 BLE 칩과 모두 호환하도록 지원

#### 3. 경비/해제 상태를 장치의 메모리에 바로 쓰도록 변경하여 전원이 끊기더라도 상태가 유지되도록 개선

### 버그 수정

1. 장치가 인텔리전트 슬레이브로 연결된 상태에서 카드 ID 입력 시 카드 ID가 OSDP를 통해 항상 MSB로 출력되는 문제 (발생 버전: v1.2.3)

2. 사용자 ID 종류가 영숫자로 설정되어 있을 때 블랙리스트 카드로 설정한 AoC로 인증할 경우 이벤트 로그에 사용자 ID가 비정상적으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

3. 장치가 인텔리전트 슬레이브로 연결된 상태에서 사용자에게 등록된 첫 번째 카드가 26-bit를 제외한 다른 형식의 Wiegand 카드일 때 해당 사용자의 지문으로 인증하면 CSN 값이 OSDP를 통해 출력되는 문제 (발생 버전: v1.2.3)

4. 모바일 카드 인증이 갑자기 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.1.0)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xp2\\_revision\\_note\\_131&rev=1675223963](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xp2_revision_note_131&rev=1675223963)

Last update: **2023/02/01 12:59**