

콘텐츠 테이블

버전 1.2.1 (V1.2.1_230418)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

버그 수정

1

버전 1.2.1 (V1.2.1_230418)

날짜

2023-04-26

신규 기능 및 개선

1. QR 인증 관련 이벤트 코드 분리
2. 스마트 카드 바이트 순서 설정 개선
 - Wiegand 또는 OSDP 출력 사용 시 Wiegand 출력 정보를 사용자 ID로 설정한 경우에도 스마트 카드 바이트 순서에 영향을 받도록 개선

버그 수정

1. 슬레이브 장치의 릴레이를 출입문에 사용하고 있을 때 인증에 성공해도 출입문이 열리지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. 복잡한 구조의 QR 코드를 사용하여 카메라 QR 인증 시 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.2.0)
3. 입력 신호에 의한 경비 시작/해제를 설정한 후 입력 신호가 발생하면 경비/해제 로그와 도어 잠김 로그가 생성되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xs2_revision_note_121&rev=1683082061

Last update: **2023/05/03 11:47**