

콘텐츠 테이블

버전 1.7.1 (V1.7.1_221220)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.7.1 (V1.7.1_221220)

날짜

2023-01-11

신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.7.1 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.
기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.
장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하십시오.

신규 기능 및 개선

1. 신규 SE 프로세서 및 신규 펌웨어 지원

2. 출입문 개방 관련 로그 분리

- 퇴실 버튼 입력에 의한 출입문 개방
- 관리자 수동 조작에 의한 출입문 개방

3. 퇴실 버튼 입력에 대한 릴레이 비활성 옵션 추가

- 퇴실 버튼 입력 시 출입문 열림 요청 로그는 발생하지만 릴레이는 동작하지 않도록 설정할 수 있는 옵션 지원

버그 수정

1. 스마트 카드 설정에서 사용하도록 체크되지 않은 종류의 카드가 정상적으로 발급되는 문제 (발생 버전: v1.5.0)

2. 카드 인증 시 데이터베이스 및 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 코드 적용 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:bew2_revision_note_171&rev=1674778743

Last update: **2023/01/27 09:19**