

콘텐츠 테이블

버전 1.4.3 (V1.4.3_250602) 1

날짜 1

신규 기능 및 개선 1

버그 수정 2

버전 1.4.3 (V1.4.3_250602)

날짜

2025-06-04

- 순서 없는 목록XP2-MAPB-H 모델의 경우 펌웨어를 v1.4.3 이하로 다운그레이드 할 수 없습니다.
- 하드웨어 v1.2.0 이상의 XP2-GKDPB 모델은 펌웨어를 v1.4.3 이하 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다. 하드웨어 버전은 BioStar 2의 **장치** 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
- 신규 BLE 칩이 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.3.1 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다. 기존 BLE 칩이 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.

장치의 펌웨어 다운그레이드 가능 여부 및 신규 BLE 칩 적용 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(<https://supremainc.com>)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 신규 모델 추가

- XP2-MAPB-H

2. 키패드 백라이트 설정 기능 지원

- XPass 2 (XP2-GKDPB) 하드웨어 v1.2.0 이상, 펌웨어 v1.4.3 이상

3. 최신 카드를 인식할 수 있도록 구분 코드 추가

- DESFire EV3

4. MIFARE Plus EV1 카드의 보안 수준 호환성을 위해 SL1, SL3, SL1/SL3 혼합 모드 지원

- SL1: MIFARE Classic 호환 모드
- SL3: AES 기반 고급 보안 모드

5. 장치를 타사 컨트롤러와 Wiegand로 연결했을 때, 컨트롤러로부터 반복적으로 입력되는 인증에 대한 신호를 무시하는 **반복 신호 무시 시간** 기능 지원

6. 반복 신호 무시 시간 기능이 작동할 때 이벤트를 기록하지 않도록 지원

버그 수정

1. 카드가 2개 이상 등록되어있는 사용자가 Wiegand 출력 장치에 카드 인증 시 인증한 카드가 아닌 다른 카드의 ID가 출력되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
2. SDK에서 BS2_GetDeviceCapabilities 함수를 이용해 장치에서 지원하는 정보를 불러올 때 커스텀 스마트 카드를 지원하는 장치임에도 CustomClassicPlus와 CustomDesFireEV1 항목이 False로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
3. 보조 사이트 키로 인증을 성공한 상태에서 보조 사이트 키를 사용 안함으로 변경하면 기본 사이트 키가 맞더라도 인증 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 인증모드에 비주얼 페이스가 포함되어 발급된 스마트 카드로 인증 시, '유효기간 만료' 메시지가 표시되며 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xp2_revision_note_143&rev=1750137114

Last update: 2025/06/17 14:11