

콘텐츠 테이블

버전 1.2.1 (V1.2.1_190304)	1
날짜	1
버그 수정	1

버전 1.2.1 (V1.2.1_190304)

날짜

2019-03-12

버그 수정

1. 간헐적으로 HID Prox 카드를 EM 카드로 인식하는 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bep2_revision_note_121

Last update: **2021/06/01 09:27**