

콘텐츠 테이블

버전 1.1.4 (V1.1.4_170830)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.1.4 (V1.1.4_170830)

날짜

2017-09-06

신규 기능 및 개선

1. 위조 지문 감지(LFD) 성능 개선

버그 수정

1. 지문을 인증할 때 장치가 초기화되는 문제

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bew2_revision_note_114

Last update: **2021/05/31 08:52**