

콘텐츠 테이블

1.0.1 버전 (V1.0.1_160601)	1
날짜	1
버그 수정	1

1.0.1 버전 (V1.0.1_160601)

날짜

2016-06-01

버그 수정

1. 간헐적으로 지문 센서가 인식되지 않는 문제

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bsl2_revision_note_101

Last update: **2021/05/17 17:01**