

콘텐츠 테이블

버전 1.4.1 (V1.4.1_170727)

1

날짜

1

버그 수정

1

버전 1.4.1 (V1.4.1_170727)

날짜

2017-07-31

버그 수정

1. iCLASS SEOS 스마트 카드 + 지문 인증 모드로 연속 인증할 때 SEOS 스마트 카드를 인식할 수 없는 문제

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs2_revision_note_141_1

Last update: **2021/05/24 16:27**