

콘텐츠 테이블

버전 1.0.1 (V1.0.1_221020)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.0.1 (V1.0.1_221020)

날짜

2022-10-21

신규 기능 및 개선

1. 저조도 사용 환경에 대한 행동 감지 성능 개선
2. 비주얼 페이스 매칭 알고리즘 개선
3. 장치에 표시되는 모든 팝업 메시지가 **메시지 표시 시간**에 설정된 시간에 따라 동작하도록 개선
4. **릴레이** 메뉴의 한국어 용어 일부 수정
5. **RTSP** 메뉴의 한국어, 영어 용어 일부 수정

버그 수정

1. BioStar 2에서 리소스나 펌웨어를 업그레이드할 때 장치에 아무런 정보가 출력되지 않아 업그레이드 진행 상태를 확인할 수 없던 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. BioStar 2에서 다수의 사용자를 장치에 동기화한 후 장치를 재시작했을 때 장치의 **사용자 등록현황**에 비주얼 페이스의 개수가 동기화한 개수와 다르게 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 슬레이브로 연결된 장치에 로고 이미지를 추가한 후 장치 상세 페이지로 진입하면 Invalid payload 오류가 발생하고 RS-485의 연결이 해제되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. BioStar 2에서 **장치 해시키 수동 관리**를 **사용**으로 설정하고 마이그레이션을 진행했을 때 장치에서 모든 사용자가 삭제되지만, 별도의 삭제 알림 팝업이 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 장치가 간헐적으로 멈춘 후 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. **무선 LAN** 메뉴에 진입했을 때 새로운 SSID가 나타나지 않고 이전에 검색되었던 SSID만 나타나는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
7. BioStar 2를 사용하여 장치에 얼굴 또는 카드를 등록할 때 스캔 화면이 보이지 않고 화면보호기 상태가 유지되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

8. 장치에 1개의 내선 번호만 저장된 상태에서 메인화면의 콜 버튼을 눌렀을 때 저장된 1개의 내선 번호로 바로 연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
9. 사용자 편집에서 확장 개인 인증 모드를 ID + 지문/PIN으로 선택한 후 OK를 누르면 확장 개인 인증 모드 목록에서 지문 아이콘이 얼굴 아이콘으로 잘못 표기되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
10. 장치가 슬레이브로 연결된 상태에서 개인 인증 모드가 카드 + 얼굴로 설정된 AoC로 인증할 경우 인증 실패가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
11. BioStar 2를 통해 장치를 재시작했을 때 알림음만 출력되고 재시작 팝업 메시지가 나타나지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
12. USB로 펌웨어 업그레이드 시 성공, 실패 팝업 메시지가 나타나지 않고 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
13. BioStar 2의 근태 관리 메뉴에서 Always를 제외한 스케줄로 근태 코드를 생성하고, 장치에서 해당 근태 코드를 선택하면 스케줄 표시 부분이 공백으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
14. 메모리 정보의 DRAM 사용량에서 사용 중인 메모리가 잘못 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
15. 슬레이브로 연결된 장치에서 메뉴로 진입하면 경고음이 아닌 일반 메뉴 터치음이 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
16. BioStar 2의 사용자 메뉴에서 비주얼 페이스를 등록할 때 1번째 얼굴을 등록한 다음 2번째 얼굴을 스캔하는 과정에서 스캔 대기 시간이 초과할 경우 1번째에 등록했던 얼굴이 나타나는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
17. 네트워크가 무선 LAN으로 연결된 상태에서 이더넷 연결로 변경한 후 다시 무선 LAN으로 진입하면 무선 AP 목록이 표시되지 않는 현상 (발생 버전: v1.0.0)
18. Wiegand 입출력 설정이 출력으로 되어 있을 때 장치가 간헐적으로 멈추는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
19. 장치의 IP 인터폰 설정에서 표시 이름의 허용 글자 수가 최대치를 초과하여 저장되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
20. 장치의 인증 모드에서 설정되어있는 인증 모드를 선택하여 편집 화면으로 진입하면 터치음이 출력되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
21. 장치가 슬레이브로 연결되어 있는 상태에서 간헐적으로 연결이 끊긴 상태로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
22. 장치의 메인화면에서 콜 버튼을 눌러 내선 번호 목록이 표시된 상태에서 BioStar 2를 통해 장치의 IP 인터폰을 사용 안 함으로 변경했을 경우 내선 번호에 전화를 걸면 오류가 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
23. 인증 모드에 스케줄을 설정하는 화면에서 생성된 스케줄이 중복되어 보여지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
24. 장치의 공장 초기화 진행 시 로딩이 진행되다가 장치가 멈추는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

25. 장치의 **언어** 설정을 **사용자 정의**로 적용했을 때 **사운드의 음성 안내** 메뉴 부분이 공백으로 보이는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
26. RS-485로 연결된 마스터 장치에서 **표준 시간대**를 변경했을 때 슬레이브 장치의 **표준 시간대**가 변경되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
27. NFC로 설정된 모바일 카드로 인증할 때 인증이 실패되고 간헐적으로 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
28. 사용자 검색에서 **검색 조건**을 **카드**로 선택하고 등록되지 않은 카드를 스캔했을 때 올바른 문구가 나타나지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
29. **이벤트 로그** 검색 화면에서 **검색 조건**을 설정하는 팝업이 장치에 설정된 **메뉴 표시 시간**이 지나도 사라지지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
30. 장치에서 **표준 시간대**를 변경했을 때 이벤트 로그가 남지 않던 문제 (발생 버전: v1.0.0)
31. 장치가 **설정** 메뉴에 진입되어있는 상태에서 BioStar 2를 통해 **비주얼 페이스**를 스캔할 경우 스캔이 완료된 후에도 장치에서 스캔 화면이 종료되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
32. **이더넷** 설정 화면에서 하단의 빈 공간을 터치하면 **전송 속도** 선택 팝업이 나타나는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
33. 다른 사용자와 중복된 카드가 등록되어있는 사용자를 BioStar 2에서 장치로 전송할 경우 사용자가 장치에서 삭제되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
34. 마스터-슬레이브로 연결된 장치를 각각 펌웨어 업그레이드했을 때, 슬레이브 장치는 정상적으로 완료되나 마스터 장치는 멈춰버리는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
35. **RTSP**를 **사용 안 함**으로 설정한 후에도 RTSP 연결 종료 이벤트 로그가 생성되지 않고 RTSP 아이콘이 삭제되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
36. 설정 오류로 인해 **기본값 복원** 시 재시작되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
37. **날짜와 시간**이 올바르게 표기되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
38. 사용자 추가 시 카드 스캔 화면에서 카드 입력 없이 대기할 경우 백라이트가 꺼지지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
39. **이벤트 로그**에서 **시작 시간**과 **끝 시간**으로 검색 시 조회되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
40. **인증 모드 편집**에서 선택한 스케줄이 표기되지 않고 다른 스케줄이 표기되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
41. 사용자에게 카드 등록 시 설정되지 않은 Wiegand 포맷의 카드를 스캔한 후 기본 인식되도록 설정된 카드를 스캔하면 스캔 되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
42. 수신처가 통화를 종료한 후에도 장치에서는 통화 상태 화면이 유지되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
43. Wi-Fi 지원 모델일 경우 **대시보드**와 **장치 정보**에 **무선 MAC** 항목이 나타나지 않는 문제 (발생 버전:

v1.0.0)

44. 카드 스캔 화면에서 백그라운드가 터치되고 얼굴이 인증되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

45. BioStar 2에서 카드 등록 시 **스마트 카드 쓰기**를 선택한 후 스캔 대기 중에 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

46. 마스터-슬레이브로 장치가 연결된 상태에서 BioStar 2로 슬레이브 장치의 펌웨어를 업그레이드하는 경우 발생하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

- 슬레이브 장치의 연결이 끊기며 펌웨어 업그레이드가 실패하는 문제
- 마스터 장치의 재시작이 실패하는 문제

47. **이벤트 로그**를 반복적으로 검색할 경우 **OK** 버튼이 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

48. 간헐적으로 이미지 로그가 비정상적으로 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

49. 다수의 사운드 파일을 연속 재생 시 스피커가 반복적으로 켜지고 꺼지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

50. 장치가 잠겨 있는 상태에서 펌웨어를 업그레이드할 경우 장치가 비정상적으로 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

51. BioStar 2에서 장치로 비주얼 페이스를 전송할 때 무선 LAN 연결이 간헐적으로 끊어지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

52. IP 인터폰 통화 중 **메뉴 표시 시간**에 설정된 시간에 화면이 꺼지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

53. 전체 로그 삭제 시 이벤트 로그만 삭제되고 이미지 로그는 삭제되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

54. **장치 정보**에서 **MAC** 항목을 길게 터치했을 때 **VFMCore** 버전 정보가 표기되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

55. **스마트 카드** 발급 시 **개인 인증 모드**에 지문/얼굴을 포함하여 발급할 경우 특정 카드에서 간헐적으로 발급이 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_101

Last update: **2022/10/24 16:07**