

콘텐츠 테이블

1.4.0 버전 (V1.4.0_181106)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

주요 버그 수정

1

버그 수정

2

1.4.0 버전 (V1.4.0_181106)

날짜

2018-11-29

신규 기능 및 개선

1. 장치의 사용자 관리에 사용자, 지문, 얼굴, 카드 개수 표시 지원
2. Wiegand 입력에 대한 간격 및 너비의 최대 값 변경
3. 데이터 암호화 보안 수준 향상
 - 데이터 암호화 대상 확대
 - 개인 정보 저장 기간 설정 지원
4. 개인별 인증 성공 메시지 및 경고 시간 근무 알림 지원
5. OSDP 통신 시 데이터 전송에 실패하면 다시 전송하도록 개선
6. 보안 탬퍼 이벤트가 발생한 경우 사이트 키가 초기화되도록 개선
7. 관리자가 사용자를 등록, 수정, 삭제한 경우 이벤트 로그에 해당 동작이 이루어진 서버 또는 장치가 표시되도록 지원
8. 출입 등급 및 출입 그룹을 2048개까지 생성할 수 있도록 지원
9. DESFire/DESFire EV1 고급 설정 지원
10. DESFire 카드에 AES 암호화 옵션 지원
11. 항시 통과를 사용할 때 AoC로 인증해도 카드 ID를 Wiegand로 출력하도록 개선

주요 버그 수정

1. 카드 인증 시 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 코드 적용
2. 서버에서 표준 시간대를 설정한 뒤 장치에서 날짜와 시간 메뉴로 진입할 경우 장치가 재시작되는 문제

버그 수정

1. BS_GetLogBlob 명령어로 출입문 ID를 호출할 경우 출입문 ID가 정상적으로 출력되지 않는 문제
2. 사용자 이름을 설정할 때 일부 특수 문자(\, /, :, *, ?, ", ', ` , <, >, |, .)를 사용할 수 없도록 수정
3. 장치를 재시작할 때 장치가 완전히 다시 시작되기 전에 인증을 시도하면 장치가 잠기는 문제
4. I/O 모듈 입출력 절차 개선
5. 장치가 카드를 NFC로 인식하기 때문에 CSN을 읽을 수 없는 문제
6. 마스터 장치에서 지원하지 않는 장치를 슬레이브로 연결했을 때 해당 슬레이브 장치의 펌웨어를 업그레이드할 수 없도록 수정
7. 경비 개시 대기음이 설정한 것과 다르게 동작하는 문제
8. 연결된 슬레이브 장치를 재연결하면 릴레이가 이전 상태와 다르게 동작하는 문제
9. 엘리베이터를 화재 경보 구역으로 구성했을 때 화재 경보 발생 후 층 상태에서 화재 경보를 해제할 수 있는 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bsl2_revision_note_140

Last update: **2021/05/17 13:37**