

콘텐츠 테이블

버전 1.3.1 (V1.3.1_200422)

1

날짜

1

버그 수정

1

버전 1.3.1 (V1.3.1_200422)

날짜

2020-04-27

버그 수정

1. 펌웨어 다운그레이드 정책 변경

- 터치 패널 교체 이전 펌웨어의 경우 커널은 다운그레이드하지 않도록 변경

2. IR LED 밝기 조정

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fs2_revision_note_131

Last update: **2021/05/12 10:53**