

콘텐츠 테이블

1.2.1 버전 (V1.2.1_220103)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

1.2.1 버전 (V1.2.1_220103)

날짜

2022-01-05

신규 기능 및 개선

1. RS-485 통신 관련 개선

버그 수정

1. 릴레이 6~11 포트 순서 오류로 인해 출입문 릴레이가 입력 상태에 맞게 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:om120_revision_note_121

Last update: **2022/01/27 11:12**