

콘텐츠 테이블

FaceStation F2 리비전 노트 1

FaceStation F2 리비전 노트

- 펌웨어를 v2.x.x로 업그레이드 한 뒤 하위 버전(v1.x.x) 펌웨어로 다운그레이드 할 수 없습니다.
- 펌웨어를 v1.x.x에서 v2.x.x로 업그레이드 할 경우 BioStar 2 또는 BioStar 2 Device SDK를 이용할 것을 권장합니다.
- 부득이 USB 메모리를 이용하여 펌웨어를 업그레이드 할 경우 먼저 **화면과 소리** 메뉴에서 **메뉴 표시 시간을 항상 켜짐**으로 설정한 뒤 업그레이드를 진행하십시오. 또한 업그레이드 진행 중 실패 메시지가 출력되더라도 USB 메모리를 제거하지 말고 성공 메시지가 출력될 때까지 대기하십시오. 업그레이드가 완료되면 장치가 자동으로 다시 시작됩니다.
- 신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v2.1.x로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드 할 수 없습니다.
기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.
장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

- 버전 2.1.0 (V2.1.0_221005)
2022-10-05
- 버전 2.0.3 (V2.0.3_220705)
2022-07-15
- 버전 2.0.2 (V2.0.2_220502)
2022-05-10
- 버전 1.1.4 (V1.1.4_220315)
2022-03-22
- 버전 1.1.2 (V1.1.2_210903)
2021-10-01
- 버전 1.1.1 (V1.1.1_210623)
2021-06-25
- 버전 1.0.5 (V1.0.5_210422)
2021-05-06
- 버전 1.0.4 (V1.0.4_210303)
2021-03-10
- 버전 1.0.3 (V1.0.3_210126)
2021-02-02
- 버전 1.0.2 (V1.0.2_210104)
2021-01-05
- 버전 1.0.1 (V1.0.1_201110)
2020-11-13

- 버전 1.0.0 (V1.0.0_200915)
2020-09-15

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:tc_prod_f2&rev=1670548839

Last update: **2022/12/09 10:20**