

콘텐츠 테이블

버전 1.4.4 (V1.4.4_220914)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.4.4 (V1.4.4_220914)

날짜

2022-09-14

- BioEntry P2 모델 중 BEP2-OA는 SE프로세서를 통해 HID iCLASS 카드 타입을 지원합니다. 신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.4.4 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드할 수 없습니다. 기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
- 장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 듀얼 SE 프로세서 지원

버그 수정

1. 슈프리마 장치를 타사 컨트롤러와 OSDP로 연결했을 때 CSN 카드를 Wiegand 형식으로 등록한 뒤 인증할 경우 잘못된 Bit Count 및 카드 데이터가 출력되는 문제 (발생 버전: v1.4.3)
2. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 로그 레코드가 손상되어 이벤트 로그 및 실시간 로그가 출력되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 카드 인증 시 데이터베이스 및 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 구조 개선 (발생 버전: v1.0.0)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bep2_revision_note_144

Last update: **2023/11/27 11:18**