

콘텐츠 테이블

1.0.3 버전 (V1.0.3\_210705)

1

날짜

1

버그 수정

1

## 1.0.3 버전 (V1.0.3\_210705)

### 날짜

2021-07-12

### 버그 수정

1. HID Prox 카드를 지원하지 않는 장치(XS2-QDPB, XS2-DPB)에 대해 해당 카드 설정이 가능한 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. QR/바코드 센서가 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.2)
3. 블랙리스트로 설정한 QR/바코드 인증 시 사용자 ID가 등록된 것과 다르게 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.2)
4. 장치를 재부팅할 때 기존의 QR/바코드 인증 옵션 설정이 유지되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.2)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xs2\\_revision\\_note\\_103](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xs2_revision_note_103)

Last update: **2021/07/14 09:06**