

콘텐츠 테이블

1.2.4 버전 (V1.2.4_170906) 1

 날짜 1

 신규 기능 및 개선 1

 버그 수정 1

1.2.4 버전 (V1.2.4_170906)

날짜

2017-09-06

신규 기능 및 개선

1. 위조 지문 감지(LFD) 성능 개선
2. 인증 모드는 설정값 유효성 검사에서 제외

버그 수정

1. 지문을 인증할 때 장치가 초기화되는 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bsl2_revision_note_124

Last update: **2021/05/17 16:33**